

平成 20 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第一部)
問合せ先 管理本部長 大谷 賢
TEL (048) 771-7753

(訂正)「電動ベッドの自主的な改修及び無償交換について」の 一部訂正の追加について

平成 20 年 2 月 5 日付で発表いたしました「電動ベッドの自主的な改修及び無償交換について」の一部事項について、追加訂正がございましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所については下線を付しております。

記

1. 訂正箇所

前文部分 (1 ページ)

(訂正前)

当社が販売いたしました「ネオ・ユニバーサル電動ベッド (商品名)」及び同シリーズ商品 (以下「当該商品及び同シリーズ商品」という。)において、過度な荷重等によりリモコンが破損する可能性があること及びベッドマットの挟み込み圧力が大きいこと等により、想定範囲外の使用によっては不測の事故が発生する可能性があることが判明しました。よって、当社では、今後、不測の事故が万一にも起きることのないようお客様の安全を最優先に考え、再発防止策を講じることにいたしました。現在、当該商品及び同シリーズ商品をご利用しているお客様に対しては、商品事故のリスクに関する適切な情報提供及び注意喚起を行うとともに、当該商品及び同シリーズ商品を自主的に改修し、無償で交換を行うことにいたしましたのでお知らせいたします。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(訂正後)

当社が販売いたしました「ネオ・ユニバーサル電動ベッド (商品名)」及び同シリーズ商品 (以下「当該商品及び同シリーズ商品」という。)において、子供が首を挟まれて死亡する事故が発生いたしました。事故が発生した原因としては、リモコンが誤作動する等の不具合があり、リモコンの設計上に安全性が不足していたこと、ベッドマットを下降させる際、モーター駆動によるマットとヘッドガードの間の挟み込み力が著しく大きいこと等が判明しました。よって、当社では、今後、

同様の事故が起きることのないようお客様の安全を最優先に考え、再発防止策を講じることにいたしました。現在、当該商品及び同シリーズ商品をご利用しているお客様に対しては、商品事故のリスクに関する適切な情報提供及び注意喚起を行うとともに、当該商品及び同シリーズ商品を自主的に改修し、無償で交換（リコール）を行うことにいたしましたのでお知らせいたします。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2. 訂正箇所

2. 事故発生の原因究明（2 ページ）

（訂正前）

（1） 主要因

- ① リモコンが通常外の使用に対応出来ていなかったこと
- ② ベッドマットの挟み込み力の大きさ
- ③ ベッド背部に幼児が入り込むスペースがあり、実際に入ってしまったこと
- ④ リモコンに不具合がある状態で使用されたこと

（訂正後）

（1） 主要因

- ① リモコンの設計に安全性が不足していたこと
- ② ベッドマットの挟み込み力が著しく大きいこと
- ③ ベッド背部に幼児が入り込むスペースがあり、実際に入ってしまったこと
- ④ リモコンに不具合がある状態で使用されたこと

この件に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。

株式会社ベルーナ 経営企画室（TEL 048-771-7753）

以 上